

# หวาดเสียวค่าอย่าเหาะอีก

นายสรารุท ทรงศิริไล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) ซึ่งแจ้งเหตุการณ์อุบัติเหตุรถเครนยกเหล็กชิ้นส่วนของคอนกรีตที่อยู่บริเวณหัวเสา (Pier Segment) เสียหลักและทรุด ทำให้เหล็กร่วงลงบนทางหลวงหมายเลข 304 (ทล.304) ซึ่งอยู่ในโครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัด ทล.290 กับ ทล.304 จ.นครราชสีมา ส่งผลให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดเมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 5 ก.ย. 65 นั้น สำนักก่อสร้างสะพานร่วมกับสำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) ได้เข้าตรวจสอบพื้นที่แล้ว ผู้รับจ้างได้เข้ารื้อย้ายโครงเหล็กและเปิดการจราจรเป็นปกติในเวลา 11.40 น. วันเดียวกัน



จากการตรวจสอบเบื้องต้น พบว่า สาเหตุเกิดจากฝนตกหนัก โดยรถเครนซึ่งวางขาบนแผ่นเหล็กบนถนนคอนกรีตเดิมเกิดทรุดตัว ทำให้เหล็กหัว Pier Segment ร่วงบน ทล.304 อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ได้รับอันตรายหรือบาดเจ็บเนื่องจากระหว่างการก่อสร้างโครงการฯ ได้เบี่ยงการจราจรก่อนก่อสร้าง

นายสรารุท กล่าวต่อว่า ได้กำชับผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้รับจ้างทุกโครงการก่อสร้างให้ระมัดระวัง

ความปลอดภัยในระหว่างการก่อสร้างเป็นพิเศษ โดยเฉพาะในช่วงนี้มีฝนตกหนักติดต่อกันหลายพื้นที่เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน อย่างไรก็ตาม ทล.ขออภัยในความไม่สะดวกจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น