

๒. ผลงานที่จะส่งประเมิน

๑) ชื่อผลงาน

๑.๑) ผลงานลำดับที่ ๑ : การบริหารโครงการและการอำนวยความสะดวกในระหว่างการก่อสร้างโครงการบูรณะทางหลวงสายหลักทางหลวงหมายเลข ๓๔๐ ตอน ลาดบัวหลวง – สาลีระหว่าง กม.๔๕+๐๐๐ - กม.๔๘+๘๔๑

๑.๒) ผลงานลำดับที่ ๒ : การควบคุมงานจ้างเหมาทำการปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายในทางหลวงหมายเลข ๓๒๖๐ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอนมะขามล้ม – วัดป่าเลไลยก์ ระหว่าง กม.๓๗+๔๐๐ - กม.๓๙+๑๘๕

๑.๓) ผลงานลำดับที่ ๓ การควบคุมงานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวคอนกรีตในทางหลวงหมายเลข ๓๔๐ ตอน สุพรรณบุรี – ศรีประจันต์ – ปากน้ำ ระหว่าง กม. ๗๘+๓๔๑ - กม. ๑๒๖+๘๔๑ (เป็นแห่งๆ)

๒) ระยะเวลาที่ดำเนินการ

๒.๑) ผลงานลำดับที่ ๑ : ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ - ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ (๑๘๐ วัน)

๒.๒) ผลงานลำดับที่ ๒ : ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ - ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๐ (๑๕๐ วัน)

๒.๓) ผลงานลำดับที่ ๓ : ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ (๑๕๐ วัน)

๓) สัดส่วนในการดำเนินการเกี่ยวกับผลงาน

๓.๑) ตนเองปฏิบัติ

- ผลงานลำดับที่ ๑ : สัดส่วนในการดำเนินการ ๘๐%
- ผลงานลำดับที่ ๒ : สัดส่วนในการดำเนินการ ๙๐%
- ผลงานลำดับที่ ๓ : สัดส่วนในการดำเนินการ ๘๐%

๓.๒) ผู้ร่วมจัดทำผลงานปฏิบัติ

- ผลงานลำดับที่ ๑ (๑) นายณัฐพร เนียมกลิ่น วพ.ทล.๑๒ ให้คำปรึกษา และแนะนำวิธีการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามรูปแบบที่กำหนด สัดส่วนในการดำเนินการ ๑๐%

(๒) นายพัฒนศักดิ์ แสนมาตย์ วิศวกรโยธาชำนาญการ ผู้ร่วมควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามรูปแบบที่กำหนด สัดส่วนในการดำเนินการ ๑๐%

- ผลงานลำดับที่ ๒ (๑) นายณัฐพร เนียมกลิ่น วพ.ทล.๑๒ ให้คำปรึกษา และแนะนำวิธีการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามรูปแบบที่กำหนด สัดส่วนในการดำเนินการ ๑๐%

- ผลงานลำดับที่ ๓ (๑) นายณัฐพร เนียมกลิ่น วพ.ทล.๑๒ ให้คำปรึกษา และแนะนำวิธีการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามรูปแบบที่กำหนด สัดส่วนในการดำเนินการ ๑๐%

(๒) นายสมชาย อินทร์เถื่อน วิศวกรโยธาชำนาญการ ผู้ร่วม
ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามรูปแบบที่กำหนด สัดส่วนในการดำเนินการ ๑๐%

๔) ข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

เรื่อง การใช้เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ (Drone) มาช่วยสำรวจเก็บข้อมูลสถิติเส้นจราจร
บริเวณทางแยก ในการควบคุมงานก่อสร้างและบูรณะทางหลวงในส่วนภูมิภาค

แบบเสนอเค้าโครงเรื่องโดยสรุปของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ เพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อผลงานลำดับที่ ๑ การบริหารโครงการและการอำนวยความสะดวกในระหว่างการก่อสร้างโครงการบูรณะ
ทางหลวงสายหลักทางหลวงหมายเลข ๓๔๐ ตอน ลาดบัวหลวง – สาลี ระหว่างกม.๔๕+๐๐๐ – กม.๔๘+๘๔๑

๑) สรุปสาระสำคัญโดยย่อ

โครงการบูรณะทางหลวงสายหลักทางหลวงหมายเลข ๓๔๐ ตอน ลาดบัวหลวง – สาลี ระหว่าง กม. ๔๕+๐๐๐ – กม.๔๘+๘๔๑ วงเงินค่าก่อสร้าง ๒๕,๑๔๔,๐๐๐ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน วันเริ่มต้นสัญญาวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘

ความเป็นมาของโครงการฯ ทางหลวงหมายเลข ๓๔๐ ตอน ลาดบัวหลวง – สาลี ระหว่าง กม.๔๕+๐๐๐ – กม.๔๘+๘๔๑ มาตรฐานทางชั้นพิเศษ ผิวทางเป็นคอนกรีตความกว้าง ๑๔.๐๐ ม. ไหล่ทางด้านนอกและไหล่ทางด้านในเป็นแอสฟัลต์คอนกรีตกว้าง ๒.๕๐ ม. และ ๑.๕๐ ม. มีเกาะกลางถนนเป็นแบบ Depressed Median กว้างประมาณ ๑๓.๐๐ ม. มีปริมาณการจราจร ๒๒,๕๔๗ คัน/วัน รถบรรทุกขนาดใหญ่ ๔,๕๗๙ คัน/วัน ในปี ๒๕๕๔ ได้เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่ซึ่งจังหวัดสุพรรณบุรีก็เป็นหนึ่งจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในครั้งนั้น โดยเฉพาะทางหลวงหมายเลข ๓๔๐ ตอน ลาดบัวหลวง – สาลี มีน้ำท่วมขังอยู่บนผิวจราจรเป็นเวลานาน ประกอบกับเป็นเส้นทางสายหลักที่ใช้เดินทางจากกรุงเทพมหานครฯ ไปยังจังหวัดทางภาคกลางและภาคเหนือ จึงทำให้มีปริมาณการจราจรเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว จากผลกระทบดังกล่าวส่งผลให้ผิวจราจรเกิดความเสียหายบางช่วงถนนเกิดการทรุดตัวเสียรูปร่างอย่างมากจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้ใช้เส้นทางดังกล่าวเกิดความไม่สะดวกในการเดินทางและอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุแก่ผู้ใช้เส้นทางสายดังกล่าวได้

สำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ (สุพรรณบุรี) และแขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ ๒ (อุทัย) ได้ร่วมกันวางแผนเพื่อกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหที่เกิดขึ้นโดยได้พิจารณาจากสภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละช่วงแยกออกได้เป็น ๔ กรณีดังนี้

๑. ในกรณีที่เกิดความเสียหายทั้งโครงสร้างทางตลอดความกว้างของคันทาง ให้ทำการแก้ไขโดยการขุดรื้อชั้นโครงสร้างทางเดิมออกทั้งหมดแล้วทำการแก้ไขจุดที่อ่อนตัว หลังจากนั้นจึงทำการก่อสร้างชั้นโครงสร้างทางขึ้นมาใหม่จนถึงชั้นผิวทางคอนกรีต
๒. ในกรณีเฉพาะที่ไหล่ทางเกิดความเสียหายทรุดตัวเสียรูปทรง ให้ทำการแก้ไขโดยการขุดรื้อชั้นโครงสร้างทางเดิมออกทั้งหมดหรือเฉพาะแค่ชั้นโครงสร้างทางที่เกิดความเสียหายแล้วทำการแก้ไขจุดที่อ่อนตัว หลังจากนั้นจึงทำการก่อสร้างชั้นโครงสร้างทางขึ้นมาใหม่จนถึงชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต
๓. ในกรณีเฉพาะที่ไหล่ทางเกิดความเสียหายที่ผิวทางมีรอยแตกร้าว ทรุดตัวแต่ไม่เสียรูปทรง ให้ทำการแก้ไขโดยการลอกผิวแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมออกแล้วทำการปรับปรุงชั้นพื้นทางใหม่หลังจากนั้นจึงทำการปูผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตกลับคืนตามเดิม
๔. ในกรณีที่ผิวจราจรที่เป็นคอนกรีตเกิดความเสียหายแตกร้าว ทรุดตัวแต่ไม่เสียรูป ให้ใช้วิธีแก้ไขโดยการทำ Fulldepth Repair และ Subsealing

๒) ความยุ่งยากซับซ้อนของงาน

๑. ปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณพื้นที่ที่มีการทำงาน Full Depth Repair ในช่วงวันเสาร์-อาทิตย์ หรือวันหยุดติดต่อกันหลายวันในช่วงเทศกาลต่างๆ จากปัญหาดังกล่าวผู้ควบคุมงานจะต้องมีการวางแผนและการบริหารจัดการที่ดี เพื่อที่จะได้ไม่ส่งผลกระทบต่อภาพรวมทั้งโครงการฯ และประชาชนผู้ใช้เส้นทางเนื่องจากทางหลวงสายดังกล่าวเป็นเส้นทางสายหลักที่มีปริมาณการจราจรค่อนข้างมาก

การแก้ไขปัญห ผู้ขอรับการประเมินได้สังเกตพฤติกรรมการใช้รถของผู้ใช้เส้นทางในทางหลวงหมายเลข ๓๔๐ นั้นพบว่า ถ้าเป็นกรณีวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ พบว่าวันศุกร์ตอนเย็นประมาณ ๑๗.๐๐ น. - ๑๙.๓๐ น. และวันเสาร์ช่วงเช้าเวลาประมาณ ๘.๓๐น.-๑๒.๐๐น. ปริมาณรถค่อนข้างมากในฝั่งขาออก กทม. ส่วนวันอาทิตย์ เวลาประมาณ ๑๔.๓๐ - ๑๘.๓๐ น. ปริมาณรถจะคับคั่งและหนาแน่นมากในฝั่งขาเข้า กทม. หากมีการปิดจราจร ๑ ช่องทางจะทำให้รถติดเป็นทางยาวซึ่งจะก่อให้เกิดผลกระทบกับผู้ใช้เส้นทางสายดังกล่าวได้ ผู้ควบคุมงานจึงได้วางแผนการทำงานร่วมกับผู้รับจ้าง โดยคำนึงถึงวันและเวลาการเดินทางของผู้ใช้เส้นทางเป็นหลัก เพื่อป้องกันปัญหาอุบัติเหตุและเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้เส้นทาง โดยการคืนพื้นผิวจราจรด้านขาออกจาก กทม.ในวันศุกร์ และไปทำงานอีกด้านแทน เนื่องจาก ผู้ใช้เส้นทางจะเดินทางจาก กทม.และปริมาณรถกลับบ้านต่างจังหวัดหรือเดินทางท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก เช่นเดียวกัน ในช่วงวันอาทิตย์ ให้คืนผิวจราจรด้านขาเข้า กทม. เนื่องจากผู้ใช้เส้นทางเดินทางกลับเข้าสู่ กทม. เป็นจำนวนมากเช่นกัน แต่สำหรับในกรณีช่วงวันหยุดอื่นๆ ก็จะต้องมีปรับแผนไปตามสภาพเหตุการณ์นั้นๆ


ในกระบวนการทำงาน Full Depth Repair มีขั้นตอนการทำงานที่สำคัญหลักๆ ดังนี้

- ตัดแผ่นคอนกรีต เพื่อกำหนดขอบเขตการทุบรื้อ
- ทุบรื้อผิวคอนกรีตพร้อมชุดดักชั้นรอลบไล้จนทิ้ง(ลึก ๔๐ ซม.)
- แกะ Soft Spot ปรับพื้นแล้วเท Lean Concrete หนา ๑๕ ซม.
- เจาะรูใส่ Dowel Bar และ Tire Bar
- เทคอนกรีตชนิดพัฒนากำลังได้เร็ว
- ตัด Joint พร้อมหยอดยางลงใน Joint (ลึก ๖ ซม. กว้าง ๑ ซม.)

ขั้นตอนนี้ใช้เวลา ๑ วัน

ขั้นตอนนี้ใช้เวลา ๒ วัน

สรุปการดำเนินงาน Full Depth Repair เป็นงานที่ต้องทำการปิดช่องจราจรข้ามคืนอย่างน้อย ๓ วัน ผู้ขอรับการประเมินจึงกำหนดจัดทำ Master Plan การทำงานในการแก้ปัญหาดังกล่าวให้ผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน (แสดงในภาพ Master Plan การทำงาน Full Depth Repair)



๒. ปัญหาการติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในระหว่างการก่อสร้างไม่ถูกต้องตามมาตรฐานกรมทางหลวง จากปัญหาที่พบในช่วงระยะแรกของการเริ่มต้นการก่อสร้างผู้รับจ้างจะให้ความร่วมมือในการจัดหาอุปกรณ์อำนวยความสะดวกมาติดตั้งในจุดที่จะมีการก่อสร้างค่อนข้างดี แต่พอเริ่มทำงานได้สักระยะผู้รับจ้างมักจะปล่อยปละละเลยไม่ดำเนินการหาอุปกรณ์อำนวยความสะดวกมาติดตั้งให้ครบ หรือไม่มีการจัดหาอุปกรณ์อำนวยความสะดวกมาทดแทนของเดิมที่เกิดการชำรุดเสียหายในระหว่างที่มีการปฏิบัติงาน และก็จะมักจะพบว่าผู้

รับจ้างจะดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกไม่ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม เช่น ระยะติดตั้งป้ายไม่ เป็นไปตามมาตรฐานกรมทางหลวง ไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณเตือนมีไม่เพียงพอ ป้ายเตือนมองเห็นไม่ ชัดเจน ฯลฯ ซึ่งปัญหาเหล่านี้ก็จะส่งผลกระทบโดยตรงกับประชาชนผู้ใช้ทางและแนวทางหลวงที่เป็นเจ้าของ พื้นที่ที่ต้องรับผิดชอบรวมถึงผู้ควบคุมงานด้วย

การแก้ไขปัญหา ผู้รับการประเมินได้ใช้มาตรการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน (Road Safety Audit) โดยให้ผู้รับจ้างแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นตัวแทนในการตรวจสอบอุปกรณ์อำนวยความสะดวกและความ เรียบร้อยในสนามตามตัวอย่างแบบฟอร์มดังนี้

รายงานการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน (Road Safety Audit Report) สำหรับขั้นตอนระหว่างการก่อสร้าง

โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก ทางหลวงหมายเลข 340

ถนนควบคุม 0301,0302 ตอน ลาดบัวหลวง - สาลี ระหว่าง กม.45+000 ถึง 48+841

ครั้งที่ 3 ระหว่าง วันที่ 28 เมษายน 2558 ถึง มิถุนายน 2558

ประเด็นตรวจสอบ	ใช่ หรือ ใกล้เคียง	ไม่ใช่ หรือ ไม่มี	ข้อคิดเห็น
1. ประเด็นทั่วไป			
1.1 แนวเส้นทาง - บริเวณจุดเชื่อมต่อระหว่างถนนที่อยู่ในปัจจุบันกับพื้นที่ก่อสร้าง มีความปลอดภัยและเพียงพอ		ไม่ใช่	ยังไม่มีความปลอดภัยเท่าที่ควร
1.2 รัศมีการเลี้ยวและความกว้าง (Width) - มีการวางแนวเส้นทางเข้าพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อเป็นแนวทาง ในการควบคุมความกว้างเมื่อมีความจำเป็น - ความกว้างของทางเข้าพื้นที่ก่อสร้างมีความเหมาะสมกับขนาดของรถที่ใช้	ใช่	ไม่ใช่	ระดมการตรวจสอบและปรับปรุงพื้นที่ก่อสร้างตามมาตรฐานกรมทางหลวง
1.3 ความปลอดภัยและการมองเห็นของจราจร - มีการกำหนดสัญญาณจราจรที่เหมาะสม - สัญญาณจราจรและสัญญาณเตือนมีความชัดเจนและมองเห็นได้ง่าย	ใช่	ไม่ใช่	ดำเนินการติดตั้งสัญญาณจราจรที่เหมาะสมและมองเห็นได้ง่าย
1.4 ความปลอดภัยในเวลากลางคืน - ไฟฟ้าแสงสว่างและสัญญาณเตือนที่ติดตั้งอย่างเหมาะสม - บริเวณที่จอดรถหรือจุดจอดรถในเวลากลางคืน (ถ้ามี) มีการมองเห็นในเวลากลางคืน		ไม่ใช่	มีไฟฟ้าแสงสว่างและสัญญาณเตือนที่ติดตั้งอย่างเหมาะสม ไม่เพียงพอต่อการมองเห็นในเวลากลางคืน
1.5 ความปลอดภัยของผู้ใช้ยานพาหนะ - การประเมินและบำรุงรักษาถนนและระดับพื้นผิวจราจร - การบำรุงรักษาถนนและระดับพื้นผิวจราจร	ใช่		
1.6 ทางเชื่อมเข้าออกและจุดตัด - การจัดการในสถานที่เชื่อมต่อระหว่างถนน - การจัดการในสถานที่เชื่อมต่อระหว่างถนน - การจัดการในสถานที่เชื่อมต่อระหว่างถนน		ไม่ใช่	ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่เชื่อมต่อระหว่างถนน
1.7 การตรวจสอบความปลอดภัย - การตรวจสอบความปลอดภัยในการใช้ยานพาหนะ - การตรวจสอบความปลอดภัยในการใช้ยานพาหนะ		ไม่ใช่	ตรวจสอบความปลอดภัยในการใช้ยานพาหนะ

รายงานการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน (Road Safety Audit Report) สำหรับขั้นตอนระหว่างการก่อสร้าง

โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก ทางหลวงหมายเลข 340

ถนนควบคุม 0301,0302 ตอน ลาดบัวหลวง - สาลี ระหว่าง กม.45+000 ถึง 48+841

ครั้งที่ 3 ระหว่าง วันที่ 28 เมษายน 2558 ถึง มิถุนายน 2558

ประเด็นตรวจสอบ	ใช่ หรือ ใกล้เคียง	ไม่ใช่ หรือ ไม่มี	ข้อคิดเห็น
2. การจัดการจราจร เพื่อย่นความยาวและปลอดภัยของผู้ใช้ทาง			
2.1 การควบคุมการจราจร - มีการกำหนดสัญญาณจราจรที่เหมาะสม - การควบคุมและจัดการจราจรบนท้องถนนให้มีความปลอดภัย - มีการควบคุมและจัดการจราจรบนท้องถนนให้มีความปลอดภัย - มีการควบคุมและจัดการจราจรบนท้องถนนให้มีความปลอดภัย	ใช่	ไม่ใช่	การจัดการจราจรที่เหมาะสมและปลอดภัย
2.2 การจัดการความปลอดภัยในการจราจร - มีการติดตั้งป้ายจราจรที่เหมาะสม - มีการติดตั้งป้ายจราจรที่เหมาะสม - มีการติดตั้งป้ายจราจรที่เหมาะสม		ไม่ใช่	ดำเนินการติดตั้งป้ายจราจรที่เหมาะสม
2.3 การจัดการความปลอดภัยในการจราจร - มีการติดตั้งป้ายจราจรที่เหมาะสม - มีการติดตั้งป้ายจราจรที่เหมาะสม - มีการติดตั้งป้ายจราจรที่เหมาะสม		ไม่ใช่	ดำเนินการติดตั้งป้ายจราจรที่เหมาะสม
2.4 การจัดการความปลอดภัยในการจราจร - มีการติดตั้งป้ายจราจรที่เหมาะสม - มีการติดตั้งป้ายจราจรที่เหมาะสม - มีการติดตั้งป้ายจราจรที่เหมาะสม		ไม่ใช่	ดำเนินการติดตั้งป้ายจราจรที่เหมาะสม

แนวทางการดำเนินการตรวจสอบความเรียบร้อยของอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในระหว่างการก่อสร้างผู้ ควบคุมงานจะต้องทำการตรวจสอบพื้นที่หรือบริเวณที่มีการก่อสร้างทั้งในเวลากลางวันและในเวลากลางคืนเพื่อ เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทางและเพื่อความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ก่อสร้าง เช่น ตรวจสอบความเรียบร้อยของป้ายเตือน สัญญาณไฟ การโบกธงเพื่อเป็นสัญญาณเตือน การเก็บกวาดและขน ทิ้งเศษวัสดุ เป็นต้น โดยกำชับให้ผู้รับจ้างดำเนินการตามขั้นตอนของแบบฟอร์มที่กำหนดให้เป็นประจำทุกวัน ใน ทุกขั้นตอนการก่อสร้าง ได้แก่ การติดตั้งอุปกรณ์ตั้งแต่ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน ระหว่างปฏิบัติงาน และหลัง ปฏิบัติงานเสร็จในแต่ละวัน ซึ่งถ้าพบว่าอุปกรณ์มีความบกพร่อง ผู้ตรวจสอบจะทำการบันทึกในแบบฟอร์ม Road Safety Audit และให้ตัวแทนของผู้รับจ้างทราบถึงข้อบกพร่องที่พบและให้มีการลงชื่อกำกับเป็นหลักฐานไว้ว่าได้ รับทราบปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นผู้ควบคุมงานจะทำหนังสือแจ้งแขวงฯเพื่อทราบ (อย่างน้อย เดือนละ ๒ ครั้ง) เพื่อให้แขวงฯในฐานะผู้ว่าจ้างแจ้งเตือนผู้รับจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร หากไม่มีการปรับปรุงก็ จะดำเนินการแจ้งระงับการก่อสร้างจนกว่าจะดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อย

๓) ประโยชน์ที่หน่วยงานได้รับ

๑. การวางแผนในการบริหารจัดการที่ดีทำให้โครงการดำเนินการแล้วเสร็จทันตามระยะเวลาที่กำหนด ทำให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางมากยิ่งขึ้น ทำให้ไม่มีปัญหาการจราจรติดขัดในช่วงระหว่างที่มีการก่อสร้าง ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการเดินทาง ผู้ใช้เส้นทางมีความปลอดภัยในการเดินทาง

๒. การนำมาตรการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน (Road Safety Audit) ในระหว่างการก่อสร้างมาใช้ในโครงการฯ ช่วยป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ทั้งกับประชาชนผู้ใช้เส้นทางและกับผู้ปฏิบัติงานเอง และยังเป็นเครื่องมือในการติดตามเร่งรัดให้ผู้รับจ้างมีความตื่นตัวในการจัดหาอุปกรณ์อำนวยความสะดวกมาติดตั้งให้ครบและถูกต้องตามหลักวิศวกรรม

๓. การทำ (Road Safety Audit) ในระหว่างการก่อสร้างสามารถนำมาใช้เป็นหลักฐานเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ควบคุมงานต้องรับผิดชอบหรืออาจจะช่วยลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุในพื้นที่การก่อสร้าง


ชื่อผลงานลำดับที่ ๒ การควบคุมงานจ้างเหมาทำการปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายในทางหลวงหมายเลข ๓๒๖๐ ตอนมะขามล้ม – วัดป่าเลไลยก์ ระหว่าง กม.๓๗+๔๐๐ – กม.๓๙+๑๘๕

๑) สรุปสาระสำคัญโดยย่อ

โครงการจ้างเหมาทำการปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายในทางหลวงหมายเลข ๓๒๖๐ ตอน มะขามล้ม – วัดป่าเลไลยก์ ระหว่าง กม.๓๗+๔๐๐ – กม.๓๙+๑๘๕ วงเงินค่าก่อสร้าง ๑๙,๕๘๘,๒๘๘ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๕๐ วัน วันเริ่มต้นสัญญาวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๐

ความเป็นมาของโครงการฯ ทางหลวงหมายเลข ๓๒๖๐ ตอน มะขามล้ม – วัดป่าเลไลยก์ ระหว่าง กม.๓๗+๔๐๐ – กม.๓๙+๑๘๕ มาตรฐานทางชั้น ๓ (๗/๑๐) ผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตความกว้าง ๗.๐๐ ม. ไหล่ทางกว้าง ๑.๕๐ ม. มีปริมาณการจราจร ๑๕,๕๘๒ คัน/วัน รถบรรทุกขนาดใหญ่ ๒,๓๗๓ คัน/วัน เนื่องจากช่วงบริเวณดังกล่าวเป็นเขตชุมชนมีปริมาณการจราจรค่อนข้างสูงมีรถหลายประเภทที่ใช้เส้นทางสายนี้โดยเฉพาะในช่วงเวลาชั่วโมงเร่งด่วนจะมีรถจักรยานยนต์และรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเป็นจำนวนมาก เนื่องจากถนนมีลักษณะเป็นทางโค้งและมีทางแยกอยู่บริเวณกึ่งกลางโค้งทางด้านซ้ายทาง จากการสังเกตพฤติกรรมของผู้ขับขี่จะพบว่าบริเวณช่วงที่เป็นทางโค้งและมีทางแยกอยู่บริเวณกึ่งกลางโค้งมักเกิดอุบัติเหตุชนท้ายกับรถที่รอเลี้ยวบริเวณตรงกลางทางโค้งบ่อยครั้งเป็นผลให้มีประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก

สำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ (สุพรรณบุรี) และแขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ ๑ ได้ร่วมกันวางแผนเพื่อกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหที่เกิดขึ้นโดยได้พิจารณาจากสภาพลักษณะแนวทางของถนนที่เป็นทางโค้งและมีทางแยกอยู่บริเวณกึ่งกลางทางโค้งซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เกิดอุบัติเหตุชนท้ายกันบ่อยจึงให้ทำการขยายผิวจราจรด้านขวาทางซึ่งเป็นด้านที่รถจะต้องจอดรอเพื่อเลี้ยวขวาข้ามไปทางแยกเพิ่มอีก ๑ ช่องจราจรเพื่อให้เป็นช่องจราจรสำหรับรถที่ต้องการเลี้ยวขวาโดยเฉพาะดังรูปที่แสดง



ส่วนในช่วงที่เป็นทางตรงแล้วพบว่าถนนเกิดความเสียหายถึงชั้นโครงสร้างทางให้ทำการแก้ไขโดยการขุดไผ่ผิวทางเดิมออกประมาณ ๐.๑๐ ม. หลังจากนั้นให้แก้ไขด้วยวิธีการ Pavement In-Place Recycling ที่ความลึกประมาณ ๐.๒๐ ซม. แล้วทำการปูผิวด้วยแอสฟัลต์ชั้น Bound Base หนา ๐.๑๐ ม. และแอสฟัลต์ชั้น Wearing Course หนา ๐.๐๕ ม. ตามลำดับ

๒) ความยุ่งยากซับซ้อนของงาน

๑. ในการควบคุมงานช่วงที่เป็นทางโค้งแล้วมีการขยายผิวจราจรทางด้านขวาทางผู้ควบคุมงานต้องทำการตรวจสอบค่าระดับในแต่ละ Sta. อย่างละเอียดรอบคอบเนื่องจากช่วงดังกล่าวเป็นทางโค้งลักษณะตัว S และมีการยกโค้ง (Superelevation) ผู้ควบคุมงานจะต้องทำการปรึกษากับผู้ออกแบบเพื่อทำการปรับแก้ระดับให้มีความเหมาะสมกับลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ที่จะทำการก่อสร้าง เนื่องจากถ้ามีการยกโค้งมากไปอาจส่งผลกระทบต่อทางแยกที่มาเชื่อมต่อกับทางหลวงทางด้านกึ่งกลางทางโค้งได้เพราะระดับความสูงของทางแยกเดิมกับถนนที่ทำการก่อสร้างใหม่ระดับอาจจะแตกต่างกันมากทำให้ผู้ใช้ทางเข้าออกไม่ได้รับความสะดวก ดังนั้นผู้ควบคุมงานจึงต้องระมัดระวังไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าวขึ้นเด็ดขาด

๒. ในการกำหนดรูปแบบของเกาะกลางถนนที่มีทั้งแบบ Barrier Median และแบบ Painted Median ผู้ควบคุมงานจะต้องทำการตรวจสอบสภาพพื้นที่เพื่อที่จะกำหนดตำแหน่งจุดที่จะทำการก่อสร้างให้มีความเหมาะสมกับสภาพปัจจุบันและให้เกิดความปลอดภัยภัยต่อประชาชนรวมทั้งความคุ้มค่ากับงบประมาณที่มีอย่างจำกัดให้ได้มากที่สุด โดยผู้ควบคุมงานจะต้องทำการเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียของเกาะกลางถนนในแต่ละประเภทที่จะนำมาใช้รวมถึงอาจจะต้องนำอุปกรณ์อำนวยความสะดวกปลอดภัยมาทำการติดตั้งเสริมหรือเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ประชาชนมากยิ่งขึ้นทั้งในเวลากลางวันและในเวลากลางคืน

๓. การแก้ไขปัญหาระบบการระบายน้ำและการขออนุญาตทำทางเชื่อมเข้าออกกับทางหลวงในพื้นที่ที่มีการก่อสร้าง เนื่องจากบริเวณที่ทำการก่อสร้างเป็นย่านชุมชน และเขตทางหลวงมีระยะที่กันเขตไว้น้อยมากเนื่องจากบางช่วงเขตทางจะเป็นของหน่วยงานกรมชลประทานจึงทำให้มีปัญหาเรื่องการระบายน้ำจากผิวถนนลงสู่จุดรับน้ำที่กำหนดไว้รวมถึงเมื่อมีการขยายผิวจราจรแล้วทำให้ส่งผลกระทบต่อทางเข้าออกของประชาชนที่อาศัยอยู่ช่วงบริเวณที่มีการก่อสร้าง ดังนั้นผู้ควบคุมงานจึงต้องทำการตรวจสอบตำแหน่งที่จะทำการก่อสร้างระบบระบายน้ำให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพพื้นที่รวมถึงจะต้องมีการติดต่อบริษัทงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงให้ความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของโครงการและหารือร่วมกันกับผู้รับจ้าง ประชาชนที่อาศัยอยู่สองข้างทาง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะได้หาข้อสรุปร่วมกันในการแก้ไขปัญหาการเข้าออกทางหลวงในระหว่างที่มีการก่อสร้าง

๓) ประโยชน์ที่หน่วยงานได้รับ

การแก้ไขปัญหาในประเด็นต่างๆในการควบคุมการก่อสร้างตามที่กล่าวมาข้างต้นแล้วนั้นเป็นผลให้งานออกมามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความสะดวก และเกิดความปลอดภัยในการเดินทาง รวมทั้งยังช่วยให้การบริหารงบประมาณที่ได้รับอย่างจำกัดสามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุด ผลงานแล้วเสร็จทันตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ ทำให้กรมทางหลวงได้รับคำชมจากประชาชนผู้ใช้เส้นทางสายดังกล่าวเป็นจำนวนมาก

ชื่อผลงานลำดับที่ ๓ การควบคุมงานโครงการจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวคอนกรีตทางหลวง
หมายเลข ๓๔๐ ตอน สุพรรณบุรี – ศรีประจันต์ – ปากน้ำ ระหว่าง กม. ๗๘+๓๔๑ – กม.
๑๒๖+๘๔๑ (เป็นแห่งๆ)

๑) สรุปสาระสำคัญโดยย่อ

โครงการจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวคอนกรีตทางหลวงหมายเลข ๓๔๐ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ , ๐๓๐๓ ตอน สุพรรณบุรี - ศรีประจันต์ - ปากน้ำ ระหว่าง กม.๗๘+๓๔๑ - กม.๑๒๖+๘๔๑ (เป็นแห่งๆ) วงเงินค่าก่อสร้าง ๒๐,๕๐๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๕๐ วันเริ่มต้นสัญญา ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ วันสิ้นสุดสัญญา ๙ มีนาคม ๒๕๖๑

ความเป็นมาของโครงการฯ มาตรฐานทางชั้นพิเศษ ผิวทางเป็นคอนกรีตกว้าง ๗.๐๐ ม. ไหล่ทางด้านในเป็นแอสฟัลต์คอนกรีตกว้าง ๑.๕๐ ม. ไหล่ทางด้านนอกเป็นทั้งคอนกรีตและแอสฟัลต์คอนกรีตกว้าง ๒.๕๐ ม. มีเกาะกลางถนนเป็นแบบ Rase Median กว้างประมาณ ๑๐.๐๐ ม. มีปริมาณการจราจร ๑๕,๕๘๒ คัน/วัน ปริมาณรถบรรทุกขนาดใหญ่ ๒,๓๗๓ คัน/วัน ทางหลวงหมายเลข ๓๔๐ ได้เริ่มทำการก่อสร้างผิวจราจรเป็นชนิดผิวคอนกรีตแล้วเสร็จประมาณปี ๒๕๔๑ จนถึงปัจจุบันอายุการให้บริการอยู่ที่ประมาณ ๒๐ ปี รวมทั้งปริมาณการจราจรที่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วในแต่ละปีจึงทำให้ผิวจราจรเกิดความเสียหายเป็นจำนวนมาก สภาพความเสียหายส่วนใหญ่จะเป็นผิวจราจรด้านที่ติดกับไหล่ทางซึ่งเป็นช่องจราจรที่มีรถบรรทุกหนักวิ่งผ่าน มักจะเกิดความเสียหายผิวจราจรแตกร้าว และบริเวณไหล่ทางที่เป็นผิวแอสฟัลต์คอนกรีตส่วนใหญ่จะเกิดความเสียหายเป็นรอยแตกร้าวตามแนวยาวเป็นระยะๆ ตลอดช่วง และในบางช่วงไหล่ทางจะเกิดการหลุดตัวและแยกออกจากผิวทางคอนกรีต ซึ่งถ้าหากไม่มีการวางแผนการบำรุงรักษาอย่างถูกต้องอาจทำให้สภาพความเสียหายรุกรามและรุนแรงมากขึ้นจนอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้เส้นทางได้

สำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ (สุพรรณบุรี) และแขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ ๑ ได้ร่วมกันวางแผนเพื่อกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยพิจารณาจากสภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นแยกออกเป็น ๓ ส่วนได้ดังนี้

๑. ส่วนที่เป็นผิวทางคอนกรีตแบ่งออกเป็น ๒ ลักษณะ

๑.๑ ผิวทางคอนกรีตที่มีรอยแตกร้าวไม่รุนแรงมากและแผ่นคอนกรีตยังไม่เกิดการหลุดตัวให้ทำการซ่อมแซมโดยวิธี SUB SEALING

๑.๒ ผิวทางคอนกรีตที่มีรอยแตกร้าวรุนแรงมากให้ทำการซ่อมแซมโดยวิธี FULL DEPTH REPAIR

๒. ส่วนที่เป็นผิวไหล่ทางแอสฟัลต์คอนกรีตแบ่งออกเป็น ๒ ลักษณะ

๒.๑ ผิวไหล่ทางที่เกิดการหลุดตัวอยู่ในช่วง ๓ - ๕ ซม. ผิวทางไม่มีรอยแตกร้าวเสียหายให้ทำการซ่อมแซมโดยใช้แอสฟัลต์คอนกรีตทำการปรับระดับ

๒.๒ ผิวไหล่ทางที่เกิดการหลุดตัวเกิน ๓ - ๕ ซม. และมีรอยแตกร้าวตามแนวยาวให้ทำการซ่อมแซมโดยวิธี PAVEMENT IN PLACE RECYCLING (๒๐ CM. DEPTH)

๓. ส่วนที่ต้องทำการปรับปรุงเกาะกลางถนนบริเวณ กม.๘๙+๐๓๒ - กม.๘๙+๗๐๐ จากเดิมเป็นแบบ Depressed Median เปลี่ยนเป็นแบบ Raised Median เพื่อเพิ่มระยะการมองเห็นในบริเวณที่เป็นทางแยกและมีแนวทางโค้งเข้ามาอยู่ร่วมด้วย

๒) ความยุ่งยากซับซ้อนของงาน

๑. ในการควบคุมงานซ่อมทางผิวคอนกรีตผู้ควบคุมงานจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการทำงานและความรู้ในเรื่องคุณสมบัติของวัสดุที่จะนำมาใช้ผสมคอนกรีตอย่างละเอียด รวมถึงจะต้องมีการวางแผนที่ดีในการทำงานแต่ละขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นจนแล้วเสร็จ เนื่องจากการซ่อมทางผิวคอนกรีตนั้นค่อนข้างที่จะยุ่งยากในเรื่องขั้นตอนการทำงานห้ามมิให้เกิดข้อผิดพลาดใดๆในการทำงานของแต่ละขั้นตอน เพราะหากเกิดข้อผิดพลาดแล้วจะทำให้ผิวทางคอนกรีตเกิดความเสียหายและไม่ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ รวมทั้งยังต้องระมัดระวังผลกระทบต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้เนื่องจากสภาพแวดล้อมและสภาพอากาศในระหว่างการทำงาน

๒. เนื่องจากในบริเวณพื้นที่ที่จะทำการซ่อมผิวทางคอนกรีตด้วยวิธี FULL DEPTH REPAIR นั้น ส่วนใหญ่จะเป็นแผงคอนกรีตในช่องจราจรด้านที่ติดกับไหล่ทางผิวทางเป็นแอสฟัลต์คอนกรีต ซึ่งสภาพปัจจุบันผิวไหล่ทางเกิดการทรุดตัวเป็นคลื่นไม่ไต่ระดับจึงทำให้ไม่สามารถใช้ไหล่ทางเป็นแบบยึดด้านข้างเพื่อที่จะทำการเทคอนกรีตให้ได้ค่าระดับและค่าความเรียบตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ได้ ดังนั้นผู้ควบคุมงานจึงจำเป็นต้องคิดวิธีการทำงาน FULL DEPTH REPAIR โดยที่ไม่ต้องทำการรื้อไหล่ทางเดิมออกเพื่อที่จะทำการตั้งแบบเทคอนกรีต วิธีการที่ไม่ต้องทำการรื้อไหล่ทางเดิมออกจะช่วยให้ลดระยะเวลาในการทำงานลงไปได้มาก และยังจะช่วยทำให้ประหยัดงบประมาณที่จะต้องมาซ่อมแซมไหล่ทางในกรณีที่ต้องรื้อไหล่ทางเดิมออกเพื่อตั้งแบบเทคอนกรีต

วิธีการแก้ไขปัญหาลงหลังจากทำการตัดรอยต่อแผ่นคอนกรีต ทับแผ่นคอนกรีตและทำการรื้อแผ่นคอนกรีตที่เกิดความเสียหายเสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องทำการบดอัดชั้นรองพื้นทางเดิมให้แน่น พร้อมทั้งทำการเทคอนกรีตได้ หลังจากนั้นให้ผู้รับจ้างทำการตัดเหล็กเส้น DB ๑๒ มม. ความยาวประมาณ ๕๐ ซม. นำเหล็กที่ได้เตรียมไว้มาตอกลงด้านข้างให้ห่างจากขอบไหล่ทางที่เป็นผิวแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมประมาณ ๑๕ ซม. ห่างกันประมาณ ๐.๕๐ - ๐.๖๐ ม. เป็นแนวตามยาวเพื่อทำหน้าที่เป็นหลักสำหรับให้ระดับ หลังจากทำการตรวจสอบค่าระดับเรียบร้อยแล้วในขั้นตอนการเทคอนกรีตให้นำเหล็กฉากขนาด ๕๐๐ x ๕๐๐ มม. จำนวน ๑ ท่อนมาวางพาดไว้บนเหล็ก DB ๑๒ เพื่อทำหน้าที่เป็นเสมือนขอบของแบบเหล็กด้านข้าง หลังจากนั้นทำการเทคอนกรีตแล้วใช้เครื่องปาดหน้าคอนกรีตให้เรียบ เสร็จแล้วดึงเหล็กฉากออกทำการตอกเหล็ก DB ๑๒ ให้จมลงไปบนคอนกรีตประมาณ ๓ - ๕ ซม. เสร็จแล้วใช้สามเหลี่ยมแต่งหน้าคอนกรีตเฉพาะบริเวณขอบด้านข้างผิวคอนกรีตที่ติดกับไหล่ทางให้เรียบเสมอกันตลอดแนวยาว หลังจากที่ได้ใช้วิธีการแก้ไขปัญหามาตามที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นทำให้ผิวทางคอนกรีตที่ทำการซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อยแล้วมีความเรียบไม่เกินตามมาตรฐานที่กำหนดไว้

๓. ในการควบคุมงานโครงการดังกล่าวมีการเปลี่ยนรูปแบบของเกาะกลางถนนจากแบบ Depressed Median เปลี่ยนเป็นแบบ Raised Median เพื่อเพิ่มระยะการมองเห็นในบริเวณที่เป็นทางแยกและมีแนวทางโค้งเข้ามาอยู่ร่วมด้วยเนื่องจากบริเวณดังกล่าวมักเกิดอุบัติเหตุรถชนท้ายกันบ่อยๆ ผู้ควบคุมงานจึงนำแนวคิดการจัดการการติดตั้งเครื่องหมายบนผิวจราจรมาช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อเป็นตัวช่วยให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะได้เพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ยานพาหนะมากยิ่งขึ้น ทำให้ช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทางมากยิ่งขึ้น

๓) ประโยชน์ที่หน่วยงานได้รับ

๑. การคิดวิธีการทำงาน FULL DEPTH REPAIR โดยที่ไม่ต้องทำการรื้อไหล่ทางเดิมออก ทำให้ประหยัดระยะเวลาในการทำงานไปได้มาก ส่งผลให้งานแล้วเสร็จทันตามระยะเวลาที่กำหนดไว้

๒. ช่วยประหยัดงบประมาณโดยไม่ต้องเสียงบประมาณในการซ่อมแซมผิวไหล่ทางแอสฟัลต์เพิ่มขึ้น ในกรณีที่จะต้องทำการรื้อไหล่ทางเดิมออกเพื่อตั้งแบบเทคอนกรีต (FULL DEPTH REPAIR)

ชื่อข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
เรื่อง การใช้เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ (Drone) มาช่วยในการสำรวจเก็บข้อมูลสถิติเส้นจราจร
บริเวณทางแยก ในการควบคุมงานโครงการจ้างเหมาบูรณะทางหลวงในส่วนภูมิภาค

๑) สรุปหลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันโครงการก่อสร้างและบูรณะทางหลวงมีจำนวนมาก โดยเฉพาะโครงการฯ ขนาดกลางและขนาดเล็กซึ่งดำเนินการโดยสำนักงานทางหลวงและแขวงทางหลวง จึงมีความจำเป็นต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมาควบคุมงานเป็นจำนวนมาก แต่ด้วยมีข้อจำกัดในหลายๆ ประการจึงทำให้ผู้ควบคุมงานต้องควบคุมงานพร้อมๆ กันหลายสัญญา ซึ่งผู้ควบคุมงานจำเป็นต้องรู้จักนำเทคโนโลยีด้านต่างๆ มาใช้ในการควบคุมงานเพื่อช่วยให้สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วมีความถูกต้องแม่นยำภายในระยะเวลาที่กำหนดให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด

ดังนั้นผู้ขอรับการประเมินฯ จึงขอเสนอแนวความคิดการใช้เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ (Drone) มาช่วยสำรวจเก็บข้อมูลสถิติเส้นจราจรบริเวณทางแยกโครงการจ้างเหมาบูรณะทางหลวงในส่วนภูมิภาค การนำ Drone มาใช้ในการสำรวจเก็บข้อมูลจะช่วยให้ผู้ควบคุมงานได้ข้อมูลในสนามที่มีความถูกต้องแม่นยำ ลดระยะเวลาและจำนวนคนที่ใช้ในการปฏิบัติงานไปได้มาก อันจะส่งผลให้การควบคุมงานประสบผลสำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒) ข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการพัฒนางานหรือปรับปรุงงาน

ขั้นตอนการใช้ Drone เพื่อทำการบินสำรวจเก็บข้อมูลสถิติเส้นจราจรบริเวณทางแยกมีดังนี้

๑. ตรวจสอบสภาพอากาศบริเวณพื้นที่ที่จะทำการสำรวจเก็บข้อมูลและสภาพความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำไปใช้งานว่าอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้หรือไม่

๒. ทำการติดตั้งอุปกรณ์และส่วนประกอบต่างๆ ของ Drone ให้พร้อมเพื่อที่จะนำไปใช้งาน

๓. นำ Drone มาทำการบินสำรวจเก็บข้อมูลสถิติเส้นจราจรบริเวณทางแยกที่ผู้ควบคุมงานต้องการเก็บรายละเอียดให้ครอบคลุมพื้นที่ที่ต้องการทั้งหมด

๔. หลังจากบินสำรวจเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้วนำไฟล์ที่ได้จากการบินสำรวจในสนามมาลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อที่จะทำการตัดต่อรูปภาพตามที่ผู้ควบคุมงานต้องการโดยใช้โปรแกรม Photoshop มาช่วยในการตัดต่อรูปภาพ

๕. นำรูปภาพที่ได้ทำการตัดต่อเรียบร้อยแล้วไปลงในโปรแกรม Autocad เพื่อที่จะใช้โปรแกรม Autocad ลอกรายละเอียดของรูปภาพและกำหนดมาตราส่วนของรูปภาพให้ได้ใกล้เคียงกับสภาพพื้นที่ในสนามมากที่สุด

๖. นำรูปภาพที่ได้มาใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดรูปแบบสถิติเส้นจราจรให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และใช้สำหรับเป็นข้อมูลในการคำนวณปริมาณงาน หรืออาจจะมีการแก้ไขปรับปรุงรูปแบบสถิติเส้นจราจรให้ผู้ใช้งานเส้นทางเกิดความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นก็ได้

ตารางเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียของวิธีการเก็บข้อมูลสี่ตี่เส้นจราจร

	ใช้ Drone	ใช้ Google Map	ใช้ คนสำรวจ
ระยะเวลาทำงาน	ปานกลาง	น้อย	มาก
ความถูกต้องของงาน	มาก	ปานกลาง	มาก
งบประมาณที่ใช้	น้อย	น้อย	มาก
ความปลอดภัยในการทำงาน	มาก	มาก	น้อย

๓) ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

หลังจากที่ได้มีการใช้เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ (Drone) มาช่วยในการสำรวจเก็บข้อมูลสี่ตี่เส้นจราจรบริเวณทางแยกโครงการจ้างเหมาบูรณะทางหลวงแล้ว สามารถลดภาระต่างๆของผู้ควบคุมงานและสำนักงานทางหลวง ได้ดังนี้

๑. ทำให้ลดระยะเวลาในการสำรวจเก็บข้อมูลในสนามลงไปได้มาก
๒. ลดจำนวนบุคลากรในการปฏิบัติงานให้น้อยลงจึงทำให้ประหยัดงบประมาณที่ใช้ในการทำงานไปได้มาก
๓. ได้ข้อมูลที่มีความถูกต้องชัดเจน และสามารถนำข้อมูลที่ใช้ประโยชน์ได้ง่ายได้
๔. ช่วยให้เกิดความปลอดภัยในขณะปฏิบัติงานในส่วนของผู้ปฏิบัติงานเองและผู้ใช้เส้นทาง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ

(ลงชื่อ) (ผู้เข้ารับการคัดเลือก)

(.....นายสุทธิเกียรติ สุขเสริม.....)

(วันที่ ๑๖ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑.....)

(ลงชื่อ) (ผู้บังคับบัญชาที่กำกับดูแล)

(.....นายณัฐพร เนียมกลิ่น.....)

ตำแหน่ง.....วพ.ทล.๑๒.....

(วันที่ ๒๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑.....)