ไทยโพสต์

Thai Post
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,200

Section: First Section/บทความ - ในประเทศ
วันที่: อังคาร 3 ธันวาคม 2567
ปีที่: 29 ฉบับที่: 10245 หน้า: 3(ล่างซ้าย)
Col.Inch: 23.95 Ad Value: 28,740 PRValue (x3): 86,220 คลิป: ขาว-ดำ
หัวข้อข่าว: 'ศรี'ฟ้อง'คมนาคม'เซ่นเครนถล่มพระราม2

'ศรี'ฟ้อง'คมนาคม'เซ่นเครนถล่มพระราม2

กรุงเทพฯ ● นายศรีสุวรรณ จรรยา นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน เปิดเผยว่ากรณีเกิดเหตุคานปูนและเครนซึ่งเป็นชิ้นส่วนและอุปกรณ์ที่ใช้ก่อสร้างทางยกระดับ โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 82 สายทางยกระดับบางขุนเทียน-บ้านแพ้ว ช่วงเอกชัย-บ้านแพ้ว ตอน 1 ถล่มลงมาขณะกำลังเชื่อมคานปูนเข้าด้วยกัน ส่งผลให้คนงานที่ปฏิบัติงานเสียชีวิต 6 ราย และได้รับบาดเจ็บเกือบ 10 ราย เมื่อวันที่ 29 พ.ย. ที่ผ่านมานั้น เหตุดังกล่าวเกิดขึ้นซ้ำซากบนถนนพระราม 2 จนนับสถิติไม่ไหว สร้างความเสี่ยงภัย ความหวาดผวาของผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคนที่จำเป็นต้องใช้ถนนพระราม 2 เป็นทางผ่านเสมอมา

นายศรีสุวรรณกล่าวต่อว่า การเคลื่อนย้ายเครนออกจากถนนก็เป็นไปอย่างเชื่องช้าต้องใช้เวลาถึง 14 วัน ในขณะที่ประเทศที่เจริญแล้วเขาใช้เวลาเพียง 1-2 วันเท่านั้น ก่อให้เกิดวิกฤตจราจรอย่างหนัก และก่อมลพิษมากมายจนเกินมาตรฐานอันเป็นความหย่อนความสามารถในอำนาจหน้าที่ของนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.คมนาคม และนายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวง โดยตรง

"เหตุซ้ำซากและล่าช้าที่เกิดขึ้น ทำให้คน กทม.และสมุทรสาครไม่ทน ได้พากันมามอบอำนาจให้สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลาง เพื่อเอาผิดผู้ที่เกี่ยวข้องและใช้มาตรการทางกฎหมายต่อผู้ที่รับผิดชอบขั้นสูงสุดต่อไป โดยสมาคมจะเดินทางไปยื่นฟ้อง ณ ศาลปกครองกลาง ถ.แจ้งวัฒนะ ในวันอังคารที่ 3 ธ.ค.67 เวลา 10.00 น." นายศรีสุวรรณระบุ

ศ.ดร.อมร พิมานมาศ นายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทย เผยว่า ได้ลงพื้นที่เพื่อวิเคราะห์สาเหตุการวิบัติในทางวิศวกรรม โดยขณะนี้มีการตั้งสมมุติฐานไว้ 2 แนวทาง คือ 1.โครงเหล็กวิบัติที่ตัวโครงเหล็กเอง หรือ 2.ฐานรองรับโครงเหล็กหลุดจากเสา และทำให้โครงเหล็กวิบัติตามมา โดยส่วนตัวให้น้ำหนักไปที่สมมุติฐานข้อที่ 2 นั่นคือ ฐานรองโครงเหล็กหลุดจากเสาก่อน เพราะสามารถอธิบายได้ว่าหลังจากฐานรองรับหลุดแล้ว โครงเหล็กพังถล่มตามลงมา เนื่องจากการกระแทกและการกระชากของชิ้นส่วนที่ห้อยแขวนอยู่ ซึ่งจะอธิบายรูปแบบการวิบัติที่ปรากฏได้ อย่างไรก็ตาม ทั้ง 2 ข้อข้างต้นเป็นเพียงข้อสันนิษฐาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเป็นผู้สรุปสาเหตุที่แท้จริงต่อไป

NCX newscenter x
Dataxet Limited | 888/178 Ploenchit Road, 17th Floor, Mahatun Plaza Building, Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330, THAILAND
02-253-5000, 02-651-4700 02-253-5001, 02-651-4701 help@infoquest.co.th