

ปรับปรุงผิวจราจร มอเตอร์เวย์สาย 9

กรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวง
ธนบุรี แจ้งว่า ได้ทำการตรวจสอบสะพาน
บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 พบว่า พื้น
สะพานคอนกรีตบางส่วนมีความเสียหาย
และผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphaltic
Concrete) เริ่มเสื่อมสภาพตามอายุการ
ใช้งาน อาจส่งผลทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้
รับความปลอดภัยในการสัญจร กรมทางหลวง
จึงมีความจำเป็นต้องเข้าดำเนินการซ่อมแซม
และปรับปรุงผิวทางบนทางหลวงพิเศษ
หมายเลข 9 ตอน พระประแดง-บางแค ช่วง
กม.1+819-19+600 ระยะทางประมาณ 12.28
กิโลเมตร ด้านซ้ายทางและขวาทาง รวมทั้ง
ทางลาดเชื่อมขึ้นลง (RAMP) โดยจะทำการ
เบี่ยงจราจรเป็นช่วงๆและยังคงเป็น 3 ช่อง
จราจรตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 5 ส.ค.จนถึง
วันที่ 13 ธ.ค.