



▲ สะพานร้าว...กรมทางหลวง ลงตรวจสอบสะพานทางด่วนพระราม 2 บริเวณทางเข้าหมู่บ้านเนเชอรัล พบรอยแตกกว้างและการหลุดร่อนที่แผ่นพื้นสำเร็จรูป (ภาพเล็ก) เร่งซ่อมยันไม่กระทบโครงสร้างหลัก (ข่าวหน้า 13)