

## พ่อเมืองภูเก็ตสั่งทล.เร่งซ่อมปิดรอยร้าวอุโมงค์ดาราสมุทร

นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า ตามที่มีข่าวการพบรอยร้าวบริเวณคอนกรีตแบรีเออร์อุโมงค์ทางลอดดาราสมุทร ได้มอบหมายแนวทางหลวงภูเก็ตดำเนินการตรวจสอบข้อมูล และรายงานผลการตรวจสอบ พบรอยแตกบริเวณผิวคอนกรีตด้านบนคอนกรีตแบรีเออร์จุดที่มีการ

เจาะ Expansion Bolt/เกิดรอยร้าวตามแนวขวางของคอนกรีตแบรีเออร์ ทุกๆ 2-3 เมตร และพบช่องว่างของคอนกรีตแบรีเออร์บริเวณอุโมงค์ทางลอดดาราสมุทร ฝังเข้า กว้างประมาณ 4 เมตร ที่เกิดจากอุบัติเหตุมีรถชนเสียหาย “แนวทางการซ่อมแซม ปัจจุบันคานเหล็กเจาะยึดอยู่กับคอนกรีตแบรีเออร์

เห็นควรให้ติดตั้ง Corbel ที่โครงสร้างกำแพงเพื่อรองรับคานเหล็กอีกชั้นหนึ่ง พร้อมก่อสร้างคอนกรีตแบรีเออร์เพื่อปิดช่องว่างที่เกิดจากอุบัติเหตุมีรถชนเสียหาย ในส่วนที่เกิดรอยแตกบริเวณผิวคอนกรีตด้านบนคอนกรีตแบรีเออร์จุดที่มีการเจาะ Expansion Bolt เห็นควรเอาคอนกรีตเดิม และซ่อมแซมด้วย Non Shrink Cement พร้อมทั้งให้สวยงามโดยแนวทางหลวงภูเก็ตจะเร่งซ่อมแซมโดยเร็วที่สุดโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญ”