



ฝนถล่มตากดินสไลด์-ไหล่ทางทรุด

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากมีฝนตกหนักติดต่อกันหลายวัน ในพื้นที่อำเภอแม่สอด จ.ตาก ทำให้ถนนสายสะพานมิตรภาพไทย-พม่า แห่งที่ 2 เลนด้านซ้าย ที่จะมุ่งหน้าไปตัวเมืองจังหวัดตาก หลักกิโลเมตรที่ 12 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด เกิดทรุดตัวจากดินสไลด์ ทำให้ไหล่ทางที่กั้นด้วยคอนกรีตพังทรุดตัวลง เป็นทางยาวลึกประมาณ 5 เมตร กว้าง 3 เมตร เบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) ได้มาอำนวยความสะดวก โดยการนำทรายยางและแบรีเออร์พลาสติก พร้อมติดตั้งเกอร์สะท้อนแสงไว้ตลอดแนว พร้อมกับจัดเจ้าหน้าที่หมวดฯ วิศวกรเฝ้าระวัง, แจกเตือนประชาชนที่สัญจรผ่านเส้นทางดังกล่าว โดยขอให้เพิ่มความระมัดระวังในการขับรถผ่านเส้นทางหลวงสายอื่นๆ ด้วย เพราะในพื้นที่ที่มีฝนตกอย่างต่อเนื่อง อาจส่งผลให้ดินถล่ม และเกิดการสไลด์ของดินจนเกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้