

จีแรงแก๊วอินทราลัย'บางสะพาน'

ประจวบคีรีขันธ์ - นายสันต์ เดชเกิด แกนนำจิตอาสาเครือข่ายภาคประชาสังคม อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า หลังจากเมื่อวันที่ 9 ก.ย.ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่หมวดทางหลวงทับสะแกแก้ไขปัญหารอยรูดประสบบอุบัติเหตุบริเวณโค้งเกาะชายฉิม ในเขตเทศบาลตำบลร่อนทอง อ.บางสะพาน เส้นทางสายหลักบนทางหลวงหมายเลข 4 ถนนเพชรเกษมขึ้นล่อง 14 จังหวัดภาคใต้ ระหว่าง ก.ม.382+500 ฝั่งขาเข้ากรุงเทพฯ โดยดีเส้นจราจรแบบช่องบังกับความเร็วในบริเวณดังกล่าวตลอดทางโค้ง พร้อมติดป้ายเตือนโค้งอันตรายเพิ่ม แต่ล่าสุดยังเกิดอุบัติเหตุอยู่เป็นประจำ

ผู้ใช้เส้นทางและประชาชนในพื้นที่เรียกร้องให้กรมทางหลวงชดเชยถนนและทำสีช่วยการขีดเกาะระหว่างขารองชนค้ำกับพื้นถนน พร้อมทำเครื่องหมายจราจรจำกัดความเร็วก่อนถึงโค้งดังกล่าว เพื่อเตือนผู้ใช้รถล่วงหน้าให้ระมัดระวังการขับขี เพราะจุดดังกล่าวมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุตั้งแต่เดือนก.ค.-ส.ก.ที่ผ่านมา มีอุบัติเหตุรถยนต์พุ่งชนโค้งหลายราย