

'ศักดิ์สยาม' สั่งเร่งซ่อมทางด่วนพระราม2เร็ว

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม นายมนตรี เดชาสกุลสม รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมทางหลวงเปิดเผยถึงกระแสข่าวผู้ใช้ทางเห็นแผ่นพื้นสำเร็จรูปที่ใช้เป็นแบบเทพื้นสะพานทางด่วนพระราม 2 บริเวณทางเข้าหมู่บ้านเนเชอรัลมีลักษณะเป็นรอยแตกร้าว และอาจหักหรือถล่มลงมาได้ว่า เกี่ยวกับเรื่องนี้ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้สั่งการให้กรมทางหลวงลงพื้นที่แล้วเพื่อตรวจสอบและหาสาเหตุอย่างเร่งด่วน จึงร่วมกับทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญจากส่วนกลาง และเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงธนบุรี ลงพื้นที่บริเวณดังกล่าวตั้งแต่ช่วงบ่ายของวันที่ 21 กรกฎาคมที่ผ่านมา เพื่อร่วมกันตรวจสอบพบรอยแตกร้าวและการหลุดล่อนที่แผ่นพื้นสำเร็จรูปที่ใช้สำหรับเป็นแบบเทพื้นสะพาน ที่ กม.4+176 (ขวาทาง) บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ช่วงด่านบางครุ-ด่านบางขุนเทียน (ขาเข้า) ส่วนบริเวณโครงสร้างพื้นสะพานไม่พบรอยร่อนล้าและไม่พบรอยแตกร้าวบนผิวลาดยางบนพื้น

สะพาน ดังนั้นจะไม่ส่งผลกระทบต่อกำลังรับน้ำหนักของโครงสร้างพื้นสะพาน กรมทางหลวงจะดำเนินการแก้ไขซ่อมแซมโดยจะทำการปิดช่องจราจรด้านใต้ของสะพานเพื่อเข้าซ่อมแซมทันทีเพื่อให้เกิดความคงทนแข็งแรงในระยะยาว เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ (22 ก.ค.) เป็นต้นไป คาดว่าจะใช้ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 2 สัปดาห์ โครงสร้างสะพานแห่งนี้ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดใช้งานตั้งแต่ปี 2542 มีการใช้งานต่อเนื่องมากกว่า 22 ปี สาเหตุหลักของรอยแตกร้าวคาดว่าเป็นจากความลื่นสะเทือนเนื่องจากสะพานช่วงดังกล่าวมีปริมาณการจราจรสูงมาก ในปี 2564 มีปริมาณจราจร 208,685 คันต่อวัน เป็นรถบรรทุกมากถึง 17,565 คันต่อวัน

“ยืนยันว่าความเสียหายที่เกิดรอยแตกร้าวบริเวณใต้พื้นสะพานนี้ ไม่กระทบกับโครงสร้างหลักของสะพาน และเมื่อซ่อมแซมแล้วเสร็จสะพานจะมีความมั่นคงแข็งแรงเช่นเดิมประชาชนสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย” นายมนตรีกล่าว