



## เตรียมแผนซ่อมสะพานกัลป์รถพระราม 2

นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน รองปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุบนทางหลวงหมายเลข 35 (ถนนพระราม 2) ว่า เบื้องต้นได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยมีวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) และสภาวิศวกรร่วมด้วย จากการตรวจสอบรอยแตกร้าว และใช้เครื่องมือตรวจสอบโครงสร้างภายในเสา พบว่าโครงสร้างยังแข็งแรงตามมาตรฐานวิศวกรรม ขณะเดียวกันกรมทางหลวงอยู่ระหว่างการออกแบบเพื่อติดตั้งคานและพื้นสะพานสำเร็จรูป เพื่อลดระยะเวลาการทำงาน คาดว่าจะเปิดใช้งานได้ในสิ้นปีนี้