



ถนนริมคลองชลประทานทำยางทรุด

เมื่อวันที่ 24 กันยายน เกิดเหตุดินทรุด บริเวณถนนริมคลองชลประทานสาย 3 กม.ที่ 1+700-1+800 บ้านท่าตันโพธิ์ หมู่ 1 ต.ท่าค้อย อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ที่เกิดเหตุพบเป็นสถานที่ก่อสร้างขยายคลองสาย 3 ตามโครงการแก้ปัญหาอุทกภัยพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ตรวจสอบบริเวณถนนไหล่ทางกว้าง 3 เมตร ยาว 12 เมตร เกิดทรุดตัวแตกหักลึกลงไปประมาณ 5 เมตร และบริเวณกลางถนนเกิดรอยแตกกว้าง ยาวกว่า 20 เมตร สายไฟส่องสว่างข้างทางที่ฝังอยู่ใต้ดินขาดส่งผลทำให้ไฟฟ้าดับเป็นทางยาว นอกจากนี้ ที่บริเวณถนนเลียบบคลองสาย กระจับ-เขื่อนเพชร เยื้องหน้าสำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี สาขาท่ายาง ซึ่งอยู่ระหว่าง

การก่อสร้างเป็นคลองระบาย พบดินพังหลาย เป็นทางยาวประมาณ 100 เมตร

นายโกล เเพชร อายุ 68 ปีชาวบ้าน ต.ท่าค้อย เผยว่า เมื่อช่วงเวลาประมาณ 04.00 น. ขณะที่ขี่รถจักรยานยนต์จะไปทำไร่ พบไฟส่องทางดับตลอดเส้นทาง จึงขี่รถไปสำรวจและพบถนนทรุดตัวดังกล่าว

เบื้องต้นเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงนำป้ายสัญญาณมาติดตั้งเตือนภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน จากนั้นประสานผู้รับเหมาโครงการนำแผ่นซีเมนต์มาวางเป็นแนวแล้วใช้ดินถมทับลงไป ส่วนถนนเลียบบคลองชลประทานสายกระจับจะใช้วิธีการตอกเสาเข็มเป็นแนวเพื่อป้องกันถนนพังหลายต่อไป