

ตะลึง! สะพานลอย จ.นนทบุรี ใช้นอตทิพย์ ด้าน จนท.เผย ช่างทำผิดแบบ เตรียมปรับแก้ตามแบบเดิม



สก๊อป

เพจ “ชมรม STRONG ด้านทุจริตประเทศไทย” โปสต์ภาพแฉสะพานลอย จ.นนทบุรี มีการนำนอตมาติดกับแผ่นเพลท สเตนเลสเปล่าๆ โดยไม่มีการยึดฐานด้านล่าง จนท.กรมทางหลวง เผยช่างทำผิดแบบ เตรียมปรับแก้ตามแบบเดิม แต่ยืนยันสะพานลอยแข็งแรงเพราะใช้ฐานสะพานลอยเดิมทุกอย่าง

เพจ “ชมรม STRONG ด้านทุจริตประเทศไทย” ได้ออกมาโพสต์ภาพของโครงการปรับปรุงสะพานลอยบนถนนกาญจนาภิเษก ซอยบ้านกล้วย-ไทรน้อย บางบัวทอง จ.นนทบุรี ภาพดังกล่าวเผยให้เห็นถึงมาตรฐานความปลอดภัยของสะพานลอยต่ำมาก เมื่อนอตที่ยึดราวเหล็กกับตัวสะพานลอยมีแค่หัวของนอตเท่านั้น โดยไม่มีการยึดฐานด้านล่าง ซึ่งภาพที่เห็นนั้นทำให้เกิดความตกใจแก่ประชาชนเป็นจำนวนมาก ที่ทางภาครัฐปล่อยให้มีการก่อสร้างแบบนี้ขึ้นได้อย่างไร ไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้

อย่างไรก็ตาม มีรายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนี้ดังกล่าวนี้ โดยหนึ่งในเจ้าหน้าที่ ที่ทำการตรวจงาน ได้เปิดเผยว่า การทำฐานของสะพานลอยนี้เกิดจากแผนการซ่อมแซมติดตั้งหลังคาสะพานลอย โดยดำเนินการปรับปรุงมาตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา ซึ่งจากที่มีการตรวจสอบพบว่า ช่างทำผิดแบบ เพราะตามแบบจะต้องใช้ นอตจากฐานเดิมที่อยู่ข้างใต้เชื่อมกับราวจับเลย แต่เข้าใจว่า ช่างเห็นว่าไม่สวยงามจึงมีการปรับแบบเองโดยนำเพลทติดนอตมาเสริมติดอีกชั้น ซึ่งถือว่าเป็นความหวังดีของช่างเท่านั้น โดยหลังจากนี้ได้สั่งช่างรับเหมาให้ปรับแก้ตามแบบเดิมแล้ว และจะมีการตรวจงานต่อไปเมื่อปรับแก้แล้วเสร็จ ส่วนข้อสงสัยเรื่องความแข็งแรงทนทาน ยืนยันว่า สะพานลอยนี้แข็งแรงเพราะใช้ฐานสะพานลอยเดิมทุกอย่าง.