

## มท.เร่งปัญหาดินทรุดตัว แก้มลิงพื้นที่มรก.สงขลา

นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย พร้อมผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) นำโดย รศ.ดร.ทัศนาศิริโชติ อธิการบดี อาจารย์พิเศษฐ์ จันทวี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและวิทยาเขต ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่อำเภอเมืองสงขลา ประกอบด้วย กรมชลประทาน กรมทางหลวง สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองเขารูปช้าง ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาสถานการณ์น้ำภายในพื้นที่มรก.สงขลาบริเวณพื้นที่อ่างเก็บน้ำแก้มลิงที่เกิดการพังทลาย เนื่องจากฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดหลายวันที่ผ่านมา

ทั้งนี้ รมช.มหาดไทย ได้แนะนำให้วางท่อระบายน้ำและกันแนวกระสอบทรายเพื่อแก้ปัญหาการทรุดตัวของดิน และป้องกันปัญหาน้ำป่าทะลักบริเวณพื้นที่ประตู 4 โดยให้กรมทางหลวง กรมชลประทาน และเทศบาลเมืองเขารูปช้าง เป็นผู้ดำเนินการต่อไป