

## กทม.เร่งแก้ปัญหาน้ำท่วมจุดกลับรถ ใต้สะพานข้ามคลองปึกหลัก

นายสมศักดิ์ มีอุดมศักดิ์ ผู้อำนวยการระบายน้ำ กทม. กล่าวกรณีมีน้ำท่วมสูงบริเวณจุดกลับรถใต้สะพานข้ามคลองปึกหลัก ถนนคู่ขนานกาญจนาภิเษก เขตประเวศ หลังจากฝนตกหนักเมื่อวันที่ 11 พ.ค.65 ว่า จากตรวจสอบบริเวณดังกล่าว พบว่าสาเหตุที่มีน้ำท่วมสูงเกิดจากมีฝนตกหนักมากในพื้นที่ ส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับบริเวณทางลอดจุดนี้มีระดับต่ำ จึงทำให้น้ำท่วมขังอย่างรวดเร็ว แม้ว่ากรมทางหลวง ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ได้เร่งนำเครื่องสูบน้ำมาช่วยสูบน้ำอย่างเต็มที่ และต่อเนื่อง แต่บริเวณโดยรอบมีการจราจรติดขัดมาก ทำให้มีรถแท็กซี่ถูกน้ำท่วม กรมทางหลวงและกรุงเทพมหานคร จึงได้ประชุมเพื่อหาแนวทางการป้องกันปัญหาดังกล่าวร่วมกัน ด้วยการติดตั้งระบบเซนเซอร์วัดระดับน้ำ หากเกิดฝนตกและมีระดับน้ำเพิ่มขึ้นจนถึงจุดระดับน้ำวิกฤติ จะแจ้งเตือนพร้อมกับมีระบบปิดกั้นทางลงโดยอัตโนมัติ เพื่อไม่ให้เกิดรถยนต์ หรือยานพาหนะอื่น ๆ ลงไปบริเวณทางลอดดังกล่าว โดยจะเร่งดำเนินการต่อไป