

ถ.พระราม2น้ำซังหล่นใส่รถอีก

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายปรเมศร์ ตันมณีวัฒนา วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ กรมทางหลวงพร้อมเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุโครงการก่อสร้างทางด่วน ถนนพระราม 2 (ขาออก) ช่องทางด่วน แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร เนื่องจากเมื่อวันที่ 11 ส.ค. ผู้ใช้เฟซบุ๊กโพสรูปภาพกระจกหน้ารถยนต์แตกพร้อมข้อความระบุว่า “เส้นพระราม 2 มีน้ำหล่นใส่แฉะๆ แสมดำ ใครเห็นเหตุการณ์หรือมีกล้องหน้ารถจะขอพระคุณมากครับ” โดยถูกน้ำซังบนผ้าใบของไซต์งานก่อสร้างทางด่วนหล่นหลังคาบุง กระจกหน้ารถแตกเสียหาย ก่อนเดินทางไปแจ้งความที่ สน.แสมดำ และมีการเจรจาพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ไซต์งานก่อสร้างเพื่อชดใช้ค่าเสียหาย

นายปรเมศร์เปิดเผยว่า ก่อนเกิดเหตุ สั่งให้ลูกจ้างเข้าไประบายน้ำแล้ว แต่มาเกิดเหตุก่อน ส่วนน้ำซังเป็นการนำผ้าใบไปคลุมเพื่อป้องกันเศษวัสดุตกลงจึงทำให้อูมน้ำไว้ ทราบอยู่แล้วแต่มาดำเนินการไม่ทัน จึงแก้ปัญหาโดยเจาะรูให้ระบายน้ำลงได้เพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำ ระหว่างนี้เป็นช่วงกำลังวางมาตรการความปลอดภัยตรงจุดน้ำซังของผ้าใบ ตอนนี้รัดให้แข็งแรงและปลอดภัย ส่วนกรณีเหตุเกิดขึ้น สั่งการให้ผู้รับจ้างดูแลเรื่องซ่อมรถและค่าเสียหายอย่างเต็มที่ และจะตรวจสอบความปลอดภัยมากขึ้น และยืนยันว่าจะไม่ให้มีเหตุการณ์เกิดขึ้นอีก