

'นายก อบต.กำแพง' นำทีมลงพื้นที่ ตรวจสอบสถานการณ์น้ำหลังฝนตกหนัก

สตูล :นางลำลี ลัคนางวงศ์ ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่กองช่าง นายก อบต.กำแพง ในฐานะผู้นำรุดตักหน้าชุดหลังทำการชุด อำนาจการท้องถิ่น พร้อมเจ้าหน้าที่ ลอกท่อระบายน้ำที่อุดตันเพื่อ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้ระบายน้ำได้ดีขึ้น และ เจ้าหน้าที่กองช่างรวมทั้งผู้นำท้องถิ่น และผู้นำท้องที่ และนายวรศิษฐ์ ขณะกำลังวางแผนร่วมกับแขวง และนายวรศิษฐ์ และนายวรศิษฐ์ ทางหลวงสตูล เพื่อหาทาง เสี่ยงประสิทธิ์ ส.ส.สตูล เขต 2 แก้ไขปัญหาน้ำท่วมซึ่งในระยะ ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์น้ำใน ยาว พื้นที่ตำบลกำแพง อ.ละงู จ.สตูล ด้านนายจำเริญ ทิพญ พงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัด สตูล ได้เดินทางลงพื้นที่ติดตาม ภายหลังมีฝนตกหนักติดต่อกันมาหลาย สถานการณ์น้ำบริเวณโรง ชั่วโมง ส่งผลให้บ้านเรือนประชา พยาบาลละงู เช่นกัน โดยท่าน หมายบางแห่งมีน้ำท่วมขังรอการระบาย ได้ให้คำแนะนำและร่วมผลัก ทั้งนี้ พบว่าปัญหาสำคัญที่ทำให้ น้ำ ดันแก้ไขปัญหาดังกล่าว ด้วย ระบายได้ยาก คือ บางจุดที่มีระดับ การประสานทุกภาคส่วนที่ ต่ำอยู่ในพื้นที่ลุ่มรองรับน้ำ รวมทั้ง เกี่ยวข้อง เพื่อหางบประมาณ วัชพืช และถุงพลาสติกต่างๆ ไหล ในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซึ่ง มาอุดตันทางลงของน้ำบริเวณท่อ ให้ออกไป

เบื้องต้น นายก อบต.กำแพง