

สรุปรายงานสถานการณ์ภัยพิบัติบนทางหลวง
ศูนย์บริหารงานอุบัติภัย สำนักบริหารบำรุงทาง กรมทางหลวง
สายด่วน 1586 (โทรฟรี 24 ชม.)
สถานการณ์ปัจจุบันวันที่ 6 พฤศจิกายน 2565 เวลา 12.30 น.

รายงานสถานการณ์อุทกภัยบนทางหลวง
ทางหลวงถูกน้ำท่วม/ดินสไลด์ 1 จังหวัด (1 สายทาง จำนวน 1 แห่ง)
การจราจรผ่านได้- แห่ง / การจราจรผ่านไม่ได้ 1 แห่ง

พื้นที่จังหวัด น้ำท่วม/ดินสไลด์		ลำดับ สายทาง	ทางหลวง	ชื่อสายทาง/เส้นทางเลี้ยว	สภาพการจราจร		แขวงทางหลวง เบอร์โทรศัพท์
					ผ่านได้	ผ่านไม่ได้	
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ							
1.จ.สงขลา							
	1	406	ปากจำ - ค่าชวรมมิตร อำเภอรัตภูมิ ช่วง กม.ที่ 22+700 ถึง กม.: 23+300 ซ้ายทาง - ขวาทาง ระดับน้ำ 35 ซม. การจราจรไม่สามารถผ่านได้ ใช้ทางเลี้ยว ใช้สายรอง ทล.4287 บริเวณแยกท่าชะมวง(ทล.406 กม.28+280) พิกัด 7.143078, 100.283166		-	/	สตูล 0887956034
จังหวัด	แห่ง	สาย			แห่ง	แห่ง	
1	1	1			0	1	